

## Nestandardní postavení nástupního mostu při úklidu sněhu

V době, kdy bude probíhat zimní údržba plochy stání letadel (úklid sněhu), budou nástupní mosty otočeny rovnoběžně s prsty (terminály). V takovém případě může nastat situace taková, že nástupní most včetně jeho podvozku bude umístěn v pohotovostním stání MMP (viz situace).

Žádáme všechny řidiče MMP, aby dbali zvýšené pozornosti a opatrnosti a nepřibližovali se s MMP k jakékoliv části nástupního mostu, aby nedošlo k jeho poškození.

Zároveň žádáme řidiče, aby nenechávali MMP zaparkované v prostoru stání nebo pohotovostního stání MMP. Toto umožní bezproblémové provádění úklidu sněhu.

