

FOD WALK

RWY 06/24 dne 27.10.2017 11:00-12:00

RWY 12/30 dne 3.11.2017 11:00-12:00

Předseda představenstva LP Václav Řehoř a Safety oddělení LP Vás zvou na FOD WALK, neboli podrobnou prohlídku RWY před otevřením do provozu.

Jejím účelem bude hledání a odstranění veškerých cizorodých předmětů (FOD), které by mohly ohrozit letadla. Nabízí se vzácná možnost udělat si vycházku po dráze a zároveň si z ní „něco odnést“. Společným cílem bude důkladné vyčištění úseku dráhy RWY 06/24 od FOD a uvědomění si spoluodpovědnosti za bezpečný provoz letadel. Mimo skutečný FOD odpad budeme hledat „Zlaté hřeby“, jejichž nálezce na závěr odměníme.

Doporučujeme běžný vycházkový oděv a obuv. Rukavice nebudou třeba. Reflexní vesty budou zajištěny. Délka trasy je 2 km (RWY 24) či 2,5 km (RWY 30) a pochůzka potrvá cca. 45 min. Doprava na/z RWY bude zajištěna.

Přihlašování na obě akce probíhá přes intranet: [registrace zde](#)
Potřebujete-li zajistit vstup do SRA, uveďte to v přihlášce.



Místa srazu:

27.10. v 10:20 u SV21 ve spojovacím objektu pro účastníky bez IDC SRA, v **10:40** v Gatu B10 pro účastníky s IDC SRA.
3.11. v 10:20 v Terminálu 3 JIH pro všechny účastníky.

FOD = Foreign Object Debris. Cizorodý předmět na pohybové ploše, který by mohl za nepříznivých okolností způsobit poškození letadla.