



Safety Brief 126

Dedicated to: All Ground staff

Issued: September 2024

Pozor! Čelíme sérii poškození letadel při odbavení!

CO SE STALO

- Řidič nakládky přivážel k letadlu soupravu čtyř klecových vozíků. Třetí klec zavadila o nakládací pás, který poodskočil a narazil do rámu dveří letounu.
- Řidič pásu zamýšlel odcouvat od letadla, ale z důvodu špatně zařazeného směru jízdy se rozjel dopředu. Náraz do trupu způsobil poškrábání laku letadla.
- Nakladač neodhadl mezeru potřebnou k přistavení pásu. Navigující osoba chyběla.
- Při vystupování cestujících vpředu a posádkou pozastaveném vystupování vzadu se letoun prosedl na schody v zadní části letounu a na dveřích 4L vzniklo poškození.
- Vozidlo pro doplňování vody narazilo v neřízeném pohybu vzad horní částí kabiny řidiče do trupu letadla. Na letadle byly viditelné odřeniny a škrábance. Střecha vozidla poškozena.

POUČENÍ

U většiny případů byli kolegové s krátkou praxí. Zkušení a starší, pomozte služebně mladším. Při manévrování v blízkosti letadla si raději nechte ukázat od kolegy vzdálenost a směr. Nebudete na rozhodování sami.