

## POZOR! Vozidlo na dráze! / ATTENTION! Car on runway!



**Stop příčky na TWY D a F jsou poslední bariérou chránící RWY 12/30 před nepovoleným vstupem, avšak 9. února 2020:**

- Řidič vozidla dostal povolení ke křižování dráhy, ale řidič opomněl současně vypnout příslušnou Stop příčku.
- Posádka vozidla neupozornila řidiče na rozsvícenou Stop příčku a nevyžádala si její zhasnutí.
- Vozidlo přešlo rozsvícenou stop příčku a překřižovalo RWY 12/30.

**Stop Bars on TWY D and F are intended as a last safety barrier to avoid the risk of RWY 12/30 incursion, however on 9FEB2020:**

- The driver obtained the clearance to cross the runway, but the ATCO forgot to switch off the associated lit Stop Bar.
- The driver did not inform the ATCO and consequently did not ask to switch the lit bar off.
- The vehicle passed across the lit Stop Bar and crossed RWY 12/30.

**NIKDY nepřejíždějte rozsvícenou Stop příčku! / NEVER cross a lit Stop Bar!**